

対策一覧表

	点 検 箇 所							対策実施状況	整備期間		備考			
	番号	主路線名	従路線名	交差点名	所在地	小中学校名	課題内容	対 策	短期	中～長期				
26年度	1	町道 大津市道	宇治田原山手線 幹2028号線				綴喜郡宇治田原町緑苑坂～ 綴喜郡宇治田原町大字禪定寺 滋賀県大津市大石小田原町	宇治田原小学校	滋賀県側～宇治田原工業団地間を通行する車両が国道307号の渋滞を避ける目的で通学路へ流入し、通学児童生徒が危険にさらされる。 今後も立地企業の増加により危険度が増すことが心配される。	バイパス整備		○	バイパス事業には時間を要するため、登下校時、地域の交通安全指導員等地域住民による保護誘導活動を行う。	
	2	国道	307号	町道	11の6号線		綴喜郡宇治田原町銘城台	田原小学校	「一旦停止」規制はあるが、信号交差点の抜け道となっており交通量も多い。 対策として現地に啓発看板を設置したが、通学児童生徒が危険にさらされている。	横断歩道設置		○ (完了)		
	3	府道	宇治木屋線				綴喜郡宇治田原町大字南	田原小学校	交通量の多い路線であるが、歩道がないため、通学児童生徒が危険にさらされている。	カラー舗装による通学路明示		○ (完了)		
	4	町道	禪定寺通学路線				綴喜郡宇治田原町大字岩山	宇治田原小学校	通過車両が登校児童と接触する事故が以前から発生しており、通学児童生徒が危険にさらされている。	歩道整備及びカラー舗装による通学路明示			○	
27年度	5	国道	307号				綴喜郡宇治田原町大字湯屋谷	宇治田原小学校	湯屋谷郵便局前に信号機の設置費用や条件が厳しいようであれば、現在信楽方面から京田辺方面へ向かって下り坂の一部に減速帯が設置されていますが、効果があまりないので減速帯の範囲の延長、改良またはスピード違反の取り締まり等を希望します。	路面標示【減速マーク及び文字等】 (府回答)		○ (完了)	対策予定としていた「減速帯の範囲延長、改良」は、周辺民家への騒音・振動を考慮し路面標示に改める。	
	6	国道	307号				綴喜郡宇治田原町大字湯屋谷	宇治田原小学校	通学路のフェンスが曲がったままです。通学時に走行車が歩道に突っ込んだ場合、このようなフェンスでは悲惨な事故に直結します。フェンスではなく、頑丈なガードレールの設置をお願いします。冬などは事故が多く、強度に不安があります。	曲がったフェンスの修繕 (府回答)		○ (完了)	歩車道境界ブロックが設置済みであり、ガードレールは設置する必要が無い。	
	7	国道	307号				綴喜郡宇治田原町大字岩山	維孝館中学校	木谷山お茶の里から西に約100mの坂は、歩道が狭くなり、路肩が崖のようになっている。木谷山から自転車で勢いついて下ってきたり、のぼりでふらついたときに、路肩に落ちてしまう危険がある。路肩を整備し、安全に通行できるようにしてほしい。	路肩整備 (府回答)			○ (完了)	
	8	町道	岩山立川線				綴喜郡宇治田原町大字岩山～ 綴喜郡宇治田原町大字立川	宇治田原小学校	国道307号の渋滞を避ける目的で通学路へ流入し、通学児童生徒が危険にさらされている。	歩道整備			○	
28年度	9	国道	307号				綴喜郡宇治田原町大字岩山	維孝館中学校	国道307号沿い、岩山バイパスT字交差点から西の南側歩道は狭く、路肩斜面は高低差もあり危険である。	転落防止柵の設置と歩道拡幅			○ (※一部完了)	※転落防止柵の設置 (長山口バス停～城山大橋までの区間)
	10	町道	2の23号線				綴喜郡宇治田原町大字南	田原小学校	幅員狭小区間において通学児童が危険にさらされている。	町道拡幅			○	
	11	国道	307号				綴喜郡宇治田原町大字郷之口	田原小学校	国道307号南側において、歩道橋から歩道に出る際、視認が困難で大変危険である。歩道を西側から東進する歩行者や自転車との衝突が危惧される。	フェンス等撤去移設による安全ルートの確保			○ (完了)	
29年度	12	府道	宇治田原大石東線				綴喜郡宇治田原町大字禪定寺	宇治田原小学校	車がスピードを出し、ショートカットしやすい右カーブで、対向車が来た時にあわせて左に膨らむことがあり、これまで、数度、左側の金網に車が突っ込んで事故が起こっている。	道路改良、歩道設置 「速度注意」等の路面標示			○ (完了)	