

## 対策一覧表

| 年度  | 点 検 箇 所 |            |                    |                                                      | 対 策 実 施 状 況                                                                                                        | 整 備 期 間               |           | 備 考                                                |
|-----|---------|------------|--------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|----------------------------------------------------|
|     | 番号      | 主 路 線 名    | 所 在 地 ( 学 校 名 )    | 課 題 内 容                                              | 対 策                                                                                                                | 短 期                   | 中～長期      |                                                    |
| H26 | 1       | 町道<br>大津市道 | 宇治田原山手線<br>幹2028号線 | 宇治田原町緑苑坂～<br>宇治田原町大字禅定寺<br>滋賀県大津市大石小田原町<br>(宇治田原小学校) | 滋賀県側～宇治田原工業団地間を通行する車両が国道307号の渋滞を避ける目的で通学路へ流入し通学児童生徒が危険にさらされる。<br>今後も立地企業の増加により危険度が増すことが心配される。                      | バイパス整備                | ○         | バイパス事業には時間を要するため、登下校時、地域の交通安全指導員等地域住民による保護誘導活動を行う。 |
| H26 | 2       | 国道         | 307号               | 宇治田原町銘城台<br>(田原小学校)                                  | 「一旦停止」規制はあるが、信号交差点の抜け道となっており交通量も多い。<br>対策として現地に啓発看板を設置したが、通学児童生徒が危険にさらされている。                                       | 横断歩道設置                | ○<br>(完了) | 従路線名：町道11の6号線                                      |
| H26 | 3       | 府道         | 宇治木屋線              | 宇治田原町大字南<br>(田原小学校)                                  | 交通量の多い路線であるが、歩道がないため、通学児童生徒が危険にさらされている。                                                                            | カラー舗装による通学路明示         | ○<br>(完了) |                                                    |
| H26 | 4       | 町道         | 禅定寺通学路線            | 宇治田原町大字岩山<br>(宇治田原小学校)                               | 通過車両が登校児童と接触する事故が以前から発生しており、通学児童生徒が危険にさらされている。                                                                     | 歩道整備及びカラー舗装による通学路明示   | ○         |                                                    |
| H27 | 5       | 国道         | 307号               | 宇治田原町大字湯屋谷<br>(宇治田原小学校)                              | 湯屋谷郵便局前に信号機の設置費用や条件が厳しいようであれば、現在信楽方面から京田辺方面へ向かって下り坂の一部に減速帯が設置されていますが、効果があまりないので減速帯の範囲の延長、改良またはスピード違反の取り締まり等を希望します。 | 路面標示【減速マーク及び文字等】(府回答) | ○<br>(完了) | 対策予定としていた「減速帯の範囲延長、改良」は、周辺民家への騒音・振動を考慮し路面標示に改める。   |
| H27 | 6       | 国道         | 307号               | 宇治田原町大字湯屋谷<br>(宇治田原小学校)                              | 通学路のフェンスが曲がったままです。通学時に走行車が歩道に突っ込んだ場合、このようなフェンスでは悲惨な事故に直結します。フェンスではなく頑丈なガードレールの設置をお願いします。冬などは事故が多く、強度に不安があります。      | 曲がったフェンスの修繕<br>(府回答)  | ○<br>(完了) | 歩車道境界ブロックが設置済みであり、ガードレールは設置する必要が無い。                |

## 対策一覧表

| 年度  | 点 検 箇 所 |         |          |                              |                                                                                                                     | 対 策 実 施 状 況          | 整 備 期 間   |             | 備 考     |
|-----|---------|---------|----------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-------------|---------|
|     | 番 号     | 主 路 線 名 |          | 所 在 地 （ 学 校 名 ）              | 課 題 内 容                                                                                                             | 対 策                  | 短 期       | 中～長期        |         |
| H27 | 7       | 国道      | 307号     | 宇治田原町大字岩山（維孝館中学校）            | 木谷山お茶の里から西に約100mの坂は、歩道が狭くなり、路肩が崖のようになっている。木谷山から自転車で勢いづいて下ってきたり、のぼりでふらついたときに、路肩に落ちてしまう危険がある。路肩を整備し、安全に通行できるようにしてほしい。 | 路肩整備（府回答）            |           | ○<br>(完了)   |         |
| H27 | 8       | 町道      | 岩山立川線    | 宇治田原町大字岩山～宇治田原町大字立川（宇治田原小学校） | 国道307号の渋滞を避ける目的で通学路へ流入し、通学児童生徒が危険にさらされている。                                                                          | 歩道整備                 | ○<br>(完了) |             |         |
| H28 | 9       | 国道      | 307号     | 宇治田原町大字岩山（維孝館中学校）            | 国道307号沿い、岩山バイパスT字交差点から西の南側歩道は狭く、路肩斜面は高低差もあり危険である。                                                                   | 転落防止柵の設置と歩道拡幅        |           | ○<br>(一部完了) | 転落防止柵完了 |
| H28 | 10      | 町道      | 2の23号線   | 宇治田原町大字南（田原小学校）              | 幅員狭小区間において通学児童が危険にさらされている。                                                                                          | 町道拡幅                 | ○<br>(完了) |             |         |
| H28 | 11      | 国道      | 307号     | 宇治田原町大字郷之口（田原小学校）            | 国道307号南側において、歩道橋から歩道に出る際、視認が困難で大変危険である。歩道を西側から東進する歩行者や自転車との衝突が危惧される。                                                | フェンス等撤去移設による安全ルートの確保 | ○<br>(完了) |             |         |
| H29 | 12      | 府道      | 宇治田原大石東線 | 宇治田原町大字禅定寺（宇治田原小学校）          | 車がスピードを出し、ショートカットしやすい右カーブで、対向車が来た時にあわせて左に膨らむことがあり、これまで、数度、左側の金網に車が突っ込んで事故が起きている。                                    | 道路改良、歩道設置            |           | ○<br>(完了)   |         |
|     |         |         |          |                              |                                                                                                                     | 「速度注意」等の路面標示         | ○<br>(完了) |             |         |
| H30 | 13      | 国道      | 307号     | 宇治田原町大字郷之口（田原小学校）            | 車の出入りは無くなったが、街灯がないため日没後暗く危険である。                                                                                     | 交通安全灯設置              | ○<br>(完了) |             |         |
| H30 | 14      | 町道      | 郷之口湯屋谷線  | 宇治田原町大字立川（宇治田原小学校）           | 通勤で工業団地へ抜ける車がスピードを出していることが目立ち、対向車と離合するうえで歩道へ幅寄せしてくる。通学、通勤が重なる朝は特に危険である。                                             | 電柱幕増設                | ○<br>(完了) |             |         |

## 対策一覧表

| 年度 | 点 検 箇 所 |         |         |                         |                                                                                                                                     | 対 策 実 施 状 況             | 整 備 期 間   |      | 備 考                                                                            |
|----|---------|---------|---------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------|--------------------------------------------------------------------------------|
|    | 番号      | 主 路 線 名 |         | 所 在 地 （ 学 校 名 ）         | 課 題 内 容                                                                                                                             | 対 策                     | 短 期       | 中~長期 |                                                                                |
| R1 | 15      | 町道      | 荒木竜王線   | 宇治田原町大字南<br>（田原小学校）     | バイパスからの抜け道として速いスピードで通過する車両が増えている。道幅が狭く通行車両と通学児童との接触等が危惧視されるため、魚定本店前に横断歩道及び歩道にガードレールの設置を希望する。                                        | 電柱幕増設                   | ○<br>（完了） |      |                                                                                |
| R3 | 16      | 町道      | 郷之口南線   | 宇治田原町大字南<br>（田原小学校）     | 車の往来や死角が多く歩行者と車が互いに見えにくい。安全に横断できるよう「スピード落とせ」の看板設置等、安全対策を要望する。                                                                       | 電柱幕等増設                  | ○<br>（完了） |      | 従路線名：町道1の19号線                                                                  |
| R4 | 17      | 国道      | 307号    | 宇治田原町大字南・賛田<br>（維孝館中学校） | 登校時に小学生（徒歩）と中学生（自転車）が離合するにあたり歩道が狭い箇所がある。特にバス停（役場南、ね田）は、児童生徒以外の人もあり混雑し危険であるため歩道の整備を要望する。                                             | 歩道拡幅と整備                 |           | ○    | 歩道幅員<br>（役場南バス停）：1.5m バス停椅子(0.4m)により有効1.1m<br>（ね田バス停）：1.3m<br>（南亥子88-2地先）：1.9m |
| R5 | 18      | 町道      | 2の29号線  | 宇治田原町大字郷之口<br>（田原小学校）   | 横断歩道の線が薄くなり安全確認が困難なため、横断歩道の塗り直し（車側からも分かるよう“横塗り”）等の安全対策を要望する。                                                                        | 横断歩道の塗り直し               | ○<br>（完了） |      |                                                                                |
| R5 | 19      | 町道      | 禅定寺通学路線 | 宇治田原町大字岩山<br>（宇治田原小学校）  | 小学校前の道路は歩道を小学生が歩き、車道を中学生や工業団地関係者が自転車で通行している。そこに、保護者が自動車で送迎に來たり、抜け道として自動車が通行したりする状況であり、自動車と自転車の事故も発生している。速度を落として通行したりするような対策等をしてほしい。 | 広報等による利用者等への呼びかけ及び電柱幕設置 | ○<br>（完了） |      |                                                                                |
| R6 | 20      | 府道      | 宇治木屋線   | 宇治田原町大字郷之口<br>（田原小学校）   | 路側帯がとても狭く、児童が速度超過した車両と接触する危険があるため、歩道や路側帯の拡大、カラー舗装、通学路であることを示す標識の設置等、安全対策を要望する。                                                      | 既設歩道の延伸                 |           | ○    | 既設歩道を約60m延伸                                                                    |